











Gabriele Cuccu, architetto
via F. Porcella n.169, 09098 Terralba - Or
cell. 340.4717181
p.iva 01338640913
mail arch.gabrielecuccu@alice.it
pec g.cuccu@archor.it

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL NOVENARIO DI SAN BASILIO

CUP: H67E20000000002

IL PROGETTISTA

IL SINDACO

Arch. Gabriele CUCCU

On, Francesco MURA

I COLLABORATORI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Ramona VIDILI

Geom. Paolo PIRRI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - situazione attuale

04

Data: SETTEMBRE 2021

Archivio: 0173_NUGHEDU SANTA VITTORIA

File: PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

Modello: dwg

Elaborato:

Resp. Progetto: G. Cuccu

Elaborazione: G. Cuccu

Verifica: G. Cuccu

Approvazione: G. Cuccu
Agg. 1 del: xxxx

A --- O alalı

2 del: xxxx

Il presente elaborato è coperto dai diritti di proprietà intellettuale dello Studio Nèapolis. Ne è vietata la riproduzione in qualsiasi forma, anche parziale senza



COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA

PROVINCIA DI ORISTANO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DEL NOVENARIO DI SAN BASILIO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

CUP: H67E20000000002

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SITUAZIONE ATTUALE



Fig. 1 – Ortofoto satellitare con l'indicazione del perimetro del novenario di San Basilio ed indicazione delle destinazioni d'uso/funzioni e delle aree oggetto d'intervento.







Fig. 2/3 – Vista d'insieme della corte del novenario in direzione nord-ovest (sopra) e particolare prospetto sud-est della chiesa di San Basilio (sotto).









Fig. 4/5 – Particolari del prospetto principale della chiesa esposto a sud-ovest (sopra) e del loggiato laterale esposto in direzione sud-est con le pregevoli colonne con basamento e capitelli aragonesi (sotto).









Fig. 6/7 – Vista dei *muristenes* già recentemente restaurati e posti nell'ala sud-est del complesso (sopra) e particolare del prospetto interno dei *muristenes* ancora da restaurare e posti nella parte nord-ovest del complesso (sotto).









Fig. 9/10 – Particolari interni della copertura esistente con il *cannucciato* (sopra) e dello sporto della mantovana con la tipica tegola in aggetto (sotto).









Fig. 12 – Particolare della muratura a sacco esistente, eseguita con conci irregolari di trachite locale.

Nughedu Santa Vittoria il, 10.09.2021

Il professionista incaricato, Arch. Gabriele Cuccu